

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Plustek ePhoto

Z300 o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Scanner

17-07-2A65H40-C

## **Quick Installation Guide**

## **LED Indicator**

Box Contents	English	Deutsch	Français
		Davidancia Ola dia	
	Save the Setup/Application CD in case you need to reinstall the driver and software in the future.	Bewanren Sie die Programm und Treiber CD-Rom für den Fall auf, dass Sie erneut den Treiber und die Software	Sauvegader le CD-ROM installation/ application au cas où vous devriez réinstaller le gestionnaire et le logiciel à l'avenir.
$\langle \rangle$	Save the Calibration Sheet	installieren müssen.	Sauver la Feuille
	calibrate the scanner in the future.	Bewahren Sie das Kalibrierungsblatt für den Fall auf dass Sie den	d'étalonnage au cas où vous devriez calibrer le
4 5		Scanner erneut kalibrieren müssen.	
6 7			

	English		Deutsch
Light	Status	Lampe	Zus
Orange	The scanner is turned on.	Orange	Der Sc einges
Blue	The scanner is ready to scan.	Blau	Der Scanner Sca
Blinking Blue	The scanner is scanning.	Blau blinkend	Der Scan
Off	The scanner is off.	Aus	Der Sc ausges

<u>Scann</u>	<u>er Overview</u>							
	0	0	3	0	6	6	7	8
English	Calibration Alignment Mark	Maximum Scan Area Mark	Page Feed Slot	Scan Alignment Mark	LED Indicator	USB Port	Power Receptor	Power switch
Deutsch	Ausrichtungsmarkierung für die Kalibrierung	Markierung für den maximalen Scanbereich	Papiereinzug	Ausrichtungsmarkierung	LED-Anzeige	USB-Anschluss	Netzanschluss	Ein/Aus-Schalt
Français	Repère d'alignement d'étalonnage	Repère de la zone de numérisation maximale	Fente de l'alimentation en papier	Repère d'alignement de numérisation	Voyant DEL	Port USB	Récepteur d'alimentation	Interrupteur d'alimentatior





<u>Step 1</u>	<image/>	Step 2 Connecting
English	<ol> <li>Be sure to install the required software before connecting the scanner to your computer.</li> <li>Follow the on-screen instructions to install all software.</li> </ol>	
Deutsch	<ol> <li>Bitte installieren Sie zuerst die erforderliche Software, bevor Sie den Scanner anschließen.</li> <li>Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software den Anweisungen am Bildschirm.</li> </ol>	2
Français	<ol> <li>Veillez à installer le logiciel requis avant de connecter le scanner à votre ordinateur.</li> <li>Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer tous les logiciels.</li> </ol>	
Step 3	Calibrating	Step 4 Scanning
•		

0	
English	<ol> <li>Insert the special calibration sheet. Align the calibration sheet to the calibration alignment mark on the scanner.</li> <li>Follow the on-screen instructions to complete the scanner calibration.</li> </ol>
Deutsch	<ol> <li>Legen Sie das Kalibrierungs-Blatt in den Scanner. Legen Sie das Kalibrierungsblatt gemäß den Ausrichtungsmarkierungen am Gerät ein.</li> <li>Folgen Sie zum Kalibrieren des Scanners den Anweisungen auf dem Bildschirm.</li> </ol>
Français	<ol> <li>Veuillez insérer la feuille d'étalonnage. Alignez la feuille d'étalonnage sur le repère d'alignement d'étalonnage du scanner.</li> <li>Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'étalonnage.</li> </ol>



Français



Scanning		
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Comp	
<ol> <li>Launch Plustek ePhoto using the Plustek ePhoto shot</li> <li>Insert the photo / document face down into the scanner the alignment mark. Please place the edges of your p</li> </ol>	rtcut on your Desktop. er. Always align the center of yo hoto / document between both r	ur photo / document edge to naximum scan area marks.
<ol> <li>Starten Sie die Plustek ePhoto-Anwendung über die F</li> <li>Fügen Sie eine Foto / Dokument mit der Vorderseite r Foto / Dokument immer mittig an der Ausrichtungsma der Markierungen des maximalen Scanbereiches ein.</li> </ol>	Plustek ePhoto-Verknüpfung auf nach unten in den Scanner ein. I rkierung aus. Bitte legen Sie das	Threm Desktop. Richten Sie das eingelegte s Foto / Dokument innerhalb
<ol> <li>Lancez le programme Plustek ePhoto en utilisant le ra</li> <li>Insérer le document ou photo, face contre le scanner. document sur le repère d'alignement. Veuillez placer repères de la zone de numérisation maximale.</li> </ol>	accourci Plustek ePhoto sur votr Alignez toujours le centre du bo les bords de votre photo / docun	re bureau. ord de votre photo / nent entre les deux